

2016 年 4 月 21 日

会員各位

株式会社東急リゾートサービス

阿蘇東急ゴルフクラブに関するご連絡について

この度の「平成 28 年熊本地震」により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
又、復興に尽力されている皆様にはくれぐれも安全に留意されることをお祈りいたします。

さて、このたびの地震により阿蘇東急ゴルフクラブの施設におきましても相当な被害が出ている模様です。アクセス、インフラの損傷により施設への立ち入りも困難な状況であり、施設・コースの被害状況の詳細確認も十分にできていない状況の中、現在のところは当面のクローズを余儀なくされている状況でございます。

今後の詳細情報については、分かり次第ご報告させていただきたいと存じます。

現地への連絡はできない状況となっておりますのでご了承ください。

本件に関するお問合せ先については、下記窓口にて対応させていただきます。

また、報告事項と致しまして九州電力(株)より早期の電力復旧を目的にコース敷地内の一部に送電線の架空と架線のために鉄塔の仮設置をさせたいと緊急要請が参りました。

(別紙)

当社と致しましても、震災復興・地域貢献を優先し、その要請に応じることを決定致しました。会員の皆様へご連絡をさせていただくとともに、ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

会員の皆様へのご連絡と致しまして、本来なら郵便にて直接させていただくところではございますが、現状の郵便事情も考慮し、まずはホームページでの掲載ご連絡となりましたことお詫び申し上げます。引き続きのご連絡については、事情の回復次第にはなりますが、郵送にて直接ご連絡させていただく予定と致したいと存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先

株式会社東急リゾートサービス

ゴルフ事業部 TEL 03-6455-5748

<http://www.resortservice.co.jp/>

<http://www.tokyu-golf-resort.com/>

平成 28 年 4 月 17 日

東急不動産株式会社

代表取締役社長 植村 仁 様

九州電力株式会社

執行役員熊本支社長 藤本 淳



特別高圧送電線の復旧工事の実施について（緊急のお願い）

「平成 28 年熊本地震」の発生に伴い、当社特別高圧送電線路「66kV 黒川一の宮線」、「66kV 高森分岐線」の鉄塔が敷地周辺の土砂崩れにより倒壊の危険があります。

また、この影響により阿蘇地域のお客さまへの電力供給が出来ない状況となり、御社をはじめ地域の皆さまに大変なご迷惑をおかけしている状況でございます。

つきましては、電力供給の早期復旧のため、御社所有の末尾記載の土地に、応急対策として一時的に仮の送電線路を設置させていただくことが必要となり、工事資機材の準備が整い次第の工事着手についてご協力を賜りたくお願い申し上げます。

（土地の使用内容）

支持物、電線の通過、及びこれらに必要な工事用地、運搬路等ですが、詳細については現場状況により若干の変更が生じる場合があります。

（土地の表示）

南阿蘇村大字河陽地内（阿蘇東急ゴルフクラブ）